



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И
БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(Санкт-Петербург, ул. Смольяčkова, д. 14/3, тел. 541-85-21).

СПРАВКА № 6

о противопожарном состоянии организации (объекта)

« 16.17 » января 2017 года.

Санкт-Петербург

Мною инструктором противопожарной профилактики ПЧ(П) СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по Выборгскому району СПб»
Алексеевой Натальей Геннадьевной

(Ф.И.О., должность)

при проведении мероприятий по пожарно-профилактическому обслуживанию
составлена справка по ГБДОУ детский сад № 141 находящийся по адресу:
пр. Суздальский, д. 5 корп.2

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

Совместно с представителем объекта заведующим детским садом № 141
Тихоновой Ириной Юрьевной

(Ф.И.О. представителя, ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу)

Помещения оборудованы АПС и СОУЭ типа «Сигнал-20П», установка работоспособна,
техническое обслуживание производится по контракту № 241/16 от 11.01.2016 г.
ООО «Пожарно-технический центр», журнал учета технического обслуживания
ведется.

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность)

Помещения оборудованы внутренним пожарным водопроводом, имеются 6 кранов,
укомплектованных рукавами D=51мм, стволами, акт испытания внутреннего пожарного
водопровода от 23.09.2016 г.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:
Огнетушители в наличии, гарантично исправны в количестве 12 штук.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ)

Двери на путях эвакуации оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики).
Планы эвакуации и текстовые инструкции к ним вывешены на видных местах
На путях эвакуации в спальне ясельной группы № 3 установлена мебель.
Эвакуационные выходы обеспечены объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности.

5. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты (протоколы) замера изоляции):

Замер сопротивления изоляции выполнен.
Дефектов не выявлено

6. Содержание территории, зданий сооружений и помещений:

Проезд к зданию свободен.
Территория вокруг детского сада имеет ограждение.
Проведено испытание наружных пожарных лестниц протокол от 02.09.2015г.

7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказ, инструкции, журнал учёта огнетушителей и пр.):

Приказ о назначении ответственных за ПБ № 6/8.3 от 05.06.2016 г.
Инструкции о мерах ПБ имеются в полном объеме
Журнал учета огнетушителей ведется

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Инструктаж с работниками проводится.
Должностное и ответственное лицо за ПБ прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.

Первый экземпляр справки получил:

Заведующий Тихонов Ю.
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)



Инструкторы противопожарной профилактики:

Н.Г.Алексеева
(Ф.И.О.)

(подпись)

« 17 » января 2017 г.